



5

признаков Ондулина

1 Лист состоит из 10 волн



2 Толщина листа
должна быть 3 мм



3 На срезе листы Ондулина
однородны, не видно
четко выраженных слоев



4 Сбоку по длине листа
нанесена компьютерная
маркировка, в которой
могут быть указаны:
название (ONDULINE),
код страны производителя,
дата производства, код
артикула и т. д.

5 Все аксессуары должны
иметь маркировку



Ондулин

www.onduline.ru